

लोक निर्माण विभाग



पत्रांक - 363 / सत्यापन

दिनांक - 05/10/2019

अनापत्ति प्रमाण पत्र

भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता-2005 में उल्लिखित शैक्षिक भवनों के लिये लोक निर्माण विभाग के नियमों के अनुरूप बाल भारती स्कूल, 13, कमला नेहरू रोड, सिविल लाइन्स, प्रयागराज का निरीक्षण दिनांक 05 अक्टूबर 2019 को किया गया। विद्यालय भवन द्वितीय तल तक निर्मित है।

विद्यालय का निर्मित भवन वर्तमान में संतोषजनक स्थिति में है तथा उपयोग हेतु सुरक्षित है।

(सुहेल तैय्यब)

सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0

प्रयागराज

For Bal Bharti Nursery School
Secretary

Principal
Bal Bharti School
Allahabad